WIDOK TRALEK
STAN ISTNIEJĄCY/REKONSTRUKCJA

Skala 1:5/1:50

WIDOK TRALEK STAN ISTNIEJĄCY (u podstawy schodów)

Skala 1:50



UWAGA:
Kolorem ▭ oznaczono tralki do wymiany.

WIDOK TRALEK STAN ISTNIEJĄCY (u szczytu schodów)

Skala 1:50



UWAGA:
Kolorem ▭ oznaczono tralki do wymiany.



SZCZEGÓŁ TRALKI

Skala 1:5



WIDOK TRALEK REKONSTRUKCJA

Skala 1:50



UWAGA:
1. Rozbiórki murów należy prowadzić w sposób zapobiegający dalszym uszkodzeiom tralek.
2. Istniejące tralki przed ponownym montażem należy oczyścić, a ubytki betonu uzupełnić materiałem PCC.
3. Brakujące i zaznaczone kolorem ▭ tralki należy odtworzyć z betonu ze ścisłym zachownaiem wymiarów geometrycznych istniejących tralek.
4. Wymiary tralek podane na szczególe należy zweryfikować podczas budowy.
5. Łącznie należy wykonać 7 nowych tralek oraz poddać renowacji 11 szt. istniejących tralek.

SMP projektanci

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań
www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Nazwa inwestycji:
Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu

Branża:	Stadium dokumentacji:
KONSTRUKCYJNA	PB/PW

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Łukasz Szuba	7131/190/P/2002 konstrukcyjno-budowlana	Szuba
Opracował	mgr inż. Błażej Tyburski		Tyburski
Opracował	mgr inż. Dawid Żuchliński		Żuchliński
Opracował	inż. Ewa Kowalska		Kowalska

Tytuł rysunku: Widok tralek. Stan istniejący/ /rekonstrukcja

Nr 05

Nr umowy: RU-151/PIM/18/KD/2018-156 | Data opracowania: 05/2019 | Skala: 1:5/1:50