



* Uwaga! Długości docelowe słupków na podstawie pomiarów na budowie.
Ustawienie poziomu głowicy słupa wykonać tak żeby nie wymuszać
przemieszczenia dźwigara.

Uwaga! Żebro wspawać w istniejący dźwigar.
Dźwigar przed spawaniem podeprzeć, w
miejscu spawu zeszlifować farbą a po
wspawaniu żebra uzupełnić powłokę
malarską.